

Instrukcja terakotowej misy, kominka.

Należy postawić piec na równej, płaskiej, ognioodpornej, żaroodpornej i cieplnie wytrzymałej powierzchni. Proszę usunąć łatwopalne materiały z zasięgu pieca. Kominek jest bardzo gorący!

Niezbędne jest, aby była zachowana bezpieczna odległość pieca od otaczających przedmiotów (obiektów) **minimalnie jeden metr** we wszystkich kierunkach.

Nad piecem musi być zapewniony bezpieczna wolna przestrzeń **minimalnie dwa metry od najwyższego punktu pieca.**

Ważne: Wypalanie.

Przy wypalaniu pieca z gliny jest ważne bezwarunkowe przestrzeganie niżej umieszczonego postępowania:

1. Piec nie można używać od razu w pełnym zakresie
2. Przed pierwszym wypalaniem pieca konieczne trzeba pokryć spodnią część pieca piaskiem. Proszę wytworzyć kule z papieru i proszę je powoli spalać tak aby piec się ogrzał. Następnie proszę zostawić piec do samodzielnego schłodzenia i wyjąć z pieca piasek.
3. Przed drugim wypalaniem proszę ponownie włożyć piasek do pieca jak w punkcie 2 ale wraz z przydanymi drewnianymi zrębami (mniejsze kawałki drzewa) tak aby zostały uszczelnione wszystkie pory.
4. Przy trzecim wypalaniu można piec pozostawić dłużej w spalaniu. Na tym etapie może się piec więcej ogrzać. Ponownie i tutaj należy po wypaleniu kominka pozostawić go znowu do wychłodzenia.
5. Po wszystkich etapach piec nadaje się do wykorzystania. Proszę nigdy nie używać płynnych podpalaczy i paliw, ponieważ zbyt szybkie rozgrzanie może spowodować poważne uszkodzenie pieca.

Przy wspomnianych pracach należy zawsze używać ochronnych rękawic.